

חיבור מערכת X501

חיבור כבל רשת
ב- POE
ואפשרות גם ללא POE

חיבור ממסר 2
חום – NO
סגול לבן – COM
חום לבן – NC

חיבור שנאי 12V-3A במידה לא מחברים
POE
(אדום + שחור -)

חיבור ממסר 1
צהוב – NO
לבן ורוד – COM
ורוד – NC

* חובה לחבר שנאי בנפרד למנעול

